

Legionellen in Verdunstungskühlanlagen, Kühltürmen und Nassabscheidern

Befundtabelle

Betreiber der Anlage, Adresse der Anlage	Art und Bezeichnung der Anlage	KBE _{Leg} /100ml	Art / Serogruppe (SG)	Datum Probenahme/Befund	Getroffene Maßnahmen	Bemerkung	Ansprechpartner/in, Tel.
TILO Troisdorf Kreislauf 1, Brüsseler Straße 5, 53842 Troisdorf	Verdunstungs- kühlanlage „MH 1 Rückkühlkreislauf 1“	23.000	Legionella Non pneumophila Gruppe	07.08.2025/ 25.08.2025	Desinfektion des Verdunstungsverflüssige rs, Weiterführende Ursachenforschung	Folgeunter- suchungen werden beauftragt	Frau Oelschläger 02241/13- 2433 Herr Schirrmeister 02241/13 2399

KBE_{Leg}: koloniebildende (kutivierbare) Einheiten von Legionellen

Stand: 28.08.2025