

Legionellen in Verdunstungskühlanlagen, Kühltürmen und Nassabscheidern

Befundtabelle

Stand: 08.01.2019

Betreiber der Anlage, Adresse der Anlage	Art und Bezeichnung der Anlage	KBE _{Leg} /100ml	Art / Sero- gruppe (SG)	Datum Probe- nahme/ Befund	Getroffene Maßnahmen	Bemerkungen	Ansprech- partner, Tel.
silver plastics GmbH & Co. KG Godesberger Str. 9, 53842 Troisdorf	Verdunstungs- kühlanlage Halle A1	35.000	<i>L. pneumophila</i> <i>Sg 2-14 und</i> <i>L. non-</i> <i>pneumophila</i>	29.10.18/ 09.11.18	Biozidbe- handlung, Wechsel des Biozids, Reinigung der Anlage, Folgeunter- suchungen	Ergebnis der Nachbeprobung vom 14.11.18 mit Befund vom 21.11.18: Legionella spp. nicht nachweis- bar	Frau Oelschläger 02241/ 13-2433
Grafschafter Krautfabrik Josef Schmitz KG, Wormersdorfer Str. 22-26, 53340 Troisdorf	Verdunstungs- kühlanlagen Abfüllung, Nacheindickung	17.000 18.000	<i>nicht bestimmt</i>	24.10.18/ 27.11.18	Biozidstoßbe- handlung, Reinigung der Anlagen	Ergebnis der Nachbeprobung vom 28.11.18 mit Befund vom 13.12.18 an der Abfüllung: <5 KBE _{Leg} /100ml; Nacheindickung außer Betrieb	Frau Oelschläger 02241/ 13-2433

*: Datum der Probenahme

KBE_{Leg}: koloniebildende (kutivierbare) Einheiten von Legionellen